



**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I
KONSERWACJI KURTEK SZERMIERCZYCH,
PRZESZYWANIC I POZOSTAŁYCH
OCHRONIACZY SZERMIERCZYCH**



UŻYTKOWANIE: Długotrwały kontakt z ostrymi elementami pancerza (ostre krawędzie lub materiały typu rzep) mogą powodować szybkie przecieranie kurtki w danym miejscu. Należy zwrócić uwagę na stosowany dodatkowy sprzęt ochronny, aby wydłużyć „żywność” kurtki.

Uwaga! Kurtki wykonane z lnu są mniej odporne na przetarcia i są bardziej narażone na zniszczenia spowodowane kontaktem z ostrymi przedmiotami czy materiałami.

KONSERWACJA: Nie zalecamy prania w pralkach. Prosimy prać ręcznie w temperaturze do 30°C lub w Pralni Chemicznej. Nie prasować. Nie wirować.

Suszyć w stanie rozwieszonym, w ciepłym i przewiewnym pomieszczeniu. Stroje szermiercze suszone na słońcu mogą tracić kolory i blaknąć. Prosimy unikać wysokich temperatur przy suszeniu, może to spowodować kurczenie materiału. Nie suszyć w suszarkach bębnowych.

W razie przetarc, rozdarć i pęknięć na szwach należy jak najszybciej dokonać naprawy aby nie powodować dalszych uszkodzeń sprzętu.

GWARANCJA JAKOŚCI: Zapewniamy najwyższą jakość naszych produktów i oświadczamy, że wszystkie nasze produkty zostały wykonane w Polsce przez wysokiej klasy specjalistów. Nasze produkty objęte są roczną gwarancją.

Wszelkie pytania i ewentualne reklamacje prosimy kierować na adres: info@histfenc.com.



**THE INSTRUCTION OF USE
AND CARE OF FENCING JACKETS,
GAMBESONS AND OTHER
FENCING PROTECTORS**



USE: Long-lasting contact with sharp elements of other protectors (plastics, velcro tape) may cause quick garment's wipe-down in the place of contact. It is necessary to check additional protectors to extend the lifespan of the jacket or gambeson.

Important! Jackets/gambesons made of linen are less resistant to wipe-downs and are more exposed to be damaged in contact with sharp elements or materials.

CARE: We do not recommend washing in washing machines. We recommend dry cleaning or hand-washing in water up to 30 Celsius degree. Do not rinse or iron.

Our protectors should be dried hanged in a warm place with good air circulation. Fencing jackets and gambesons dried on sunshine may loose the colour or fade. Please avoid the high temperature when drying - it may cause shrinking the fabric. Do not dry in machine driers.

In case of a tear or a wipe-down quick fixing is recommended. It prevents the further damages.

QUALITY GUARANTEE: We guarantee the high quality of our products and declare that all our products have been made in Poland by highly skilled professionals. We give one year guarantee for our products.

Please send all questions and possible complaints to our email: info@histfenc.com.

